Supermercato #1

Inviato da Romano Baratta

Continuano le nostre indagini sui luoghi mal illuminati.Questa volta siamo all'interno di un supermercato.

Principali errori:
- posizionamento errato delle file di apparecchi
- illuminazione non omogenea sugli scaffali espositivi Da queste immagini è evidente che è fondamentale posizionare in modo idoneo gli apparecchi di illuminazione. Non basta, inoltre, porre attenzione ai livelli di illuminamento sul piano di lavoro e sul pavimento, ma bisogna controllare anche quelli sulle verticali.