

Chiesa #2

Inviato da Romano Baratta

Continuiamo con le nostre indagini sulla mala-illuminazione nei luoghi pubblici. Vi propongo i principali errori presenti in un'altra chiesa.

Principali errori:

- resa cromatica non idonea per l'illuminazione degli affreschi della volta.
- Abbagliamento
- inclinazione non idonea dei proiettori
- lunghe ombre riportate sotto al cornicione, sui bassorilievi, le sculture, i capitelli, amboni e arcate delle cappelle laterali.
- Porzioni di affreschi della volta non illuminati.